



Stávající stav pravého břehu – pohled na cihelnou zeď směrem od koryta Dalejského potoka



Stávající stav pravého břehu – pohled na zeď a vzrostlé stromy za zdí z pozemku p.č.875



Navržený stav – pravý břeh, obrovnávka z velkých kamenů (foto obdobné akce), v místě vzrostlých stromů citlivé osazení do terénu (neporušit kořenový systém vzrostlých stromů)



Navržený stav – kamenný skluz s tůňkou (foto obdobné akce) v ř.km 9,484-9,492, pod tůňkou stupáky z velkých kamenů (zpřístupnění koryta z kamenných schůdků v levostranné pobřežní zdi)

